

宮運輸第137号の3
宮運整第349号の3
令和6年10月24日

宮城県自動車車体整備協同組合理事長 殿

東北運輸局 宮城運輸支局長
(公印省略)

令和6年度「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」の実施について（協力依頼）

大型車の車輪脱落事故防止については、令和2年度より「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施して積極的に取り組んできたところですが、東北地域において、令和5年度の大型車の車輪脱落事故は41件と、依然として高止まりの状況となっており、昨年12月には車輪脱落事故に起因する死亡事故が発生し、危機的な状況であることを重く受け止める必要があります。

このような状況を鑑み、東北運輸局では「大型車の車輪脱落事故防止に係る令和6年度緊急対策の実施について（令和6年9月30日付け 東自貨第267号、東自監第166号、東自整第90号、東自保第54号）」の別添1により取り組むとともに東北運輸局独自の実施事項として、別紙「令和6年度「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」の実施について（令和6年9月30日付け 東自旅一第384号、東自貨第270号、東自監第168号、東自整第91号、東自保第56号）」の実施要領に基づき、事故防止に取り組むこととしております。

つきましては、貴組合におかれましても本取り組みの実施にご理解いただき、車輪脱落事故防止のポスター、チラシ及び啓発映像等を用いて、貴組合会員事業者に対して事故防止対策（「大型車の車輪脱落事故防止「令和6年度緊急対策」）の周知徹底をお願いいたします。


防ごう大型車の車輪脱落事故

あ

おとさぬ ための 点検整備

事前の正しい点検が大きな事故を未然に防ぐ唯一かつ最善の手段です。

だめだよ




と

トルクレンチで 適正締め付

適正なトルクレンチによる規定トルクの締め付け、タイヤ交換後の増し締めの実施。

手トルクレンチで



さ

さびたナットは 清掃・交換

ディスクホイール取付面、ホイールナット当たり面、ハブの取付面、ホイールボルト、ナットの錆やゴミ、追加塗装などを取り除きます。

まだ使える!!



な

ナット・ワッシャー 隙間に給脂

ホイールボルト、ナットのねじ部と、ナットとワッシャーもすき間にエンジンオイルなど指定の潤滑油を薄く塗布し、回転させて油をなじませてください。

オイルぬって
くださる




い

いちにち一度は ゆるみの点検

運行前に特に脱落が多い左後輪を中心に、ボルト、ナットを目で見て手で触るなどして点検します。

しまっ
ていこう



©くまみ社五房



詳しい情報は日本自動車工業会ホームページへ
http://www.jama.or.jp/truck-bus/wheel_fall_off/

国土交通省 自動車検査整備推進協議会 大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会 日本自動車工業会(いすゞ自動車 日野自動車 三菱ふそうトラック/バス UDT-トラックス) 全日本トラック協会 日本バス協会 全国自家用自動車協会 日本自動車整備協会 日本自動車販売協会連合会 全国タイヤ加工協同組合連合会 日本自動車タイヤ協会 全国石油商業組合連合会 日本自動車電機工業会 日本自動車輸入組合 日本自動車機械工具協会 日本自動車材料器具工業会 自動車用品小売業協会 日本自動車零件整備協同組合連合会



タイヤ交換などホイール脱着時の不適切な取り扱いによる 車輪脱落事故が発生しています!

タイヤ交換作業にあたっては、[車載の「取扱説明書」]や[本紙表面に記載の「車輪脱落を防ぐ5つのポイント」]、
[下記の「その他、ホイールナット締め付け時の注意点」]などを参照の上、正しい取り扱い(交換作業)をお願いします。

※ホイールナットの締め付けは、必ず「規定の締め付けトルク」で行ってください。
※ホイール取付方法には、JIS方式とISO方式の2種類があります。それぞれ正しい
取り扱い方法をご確認いただき、適切なタイヤ交換作業の実施をお願いします。




ホイールナットの締め付け不足。アルミホイール、
スチールホイールの取り扱いミス(誤組み付け、部品の誤組み)

その他、ホイールナット締め付け時の注意点

ホイールボルト、ナットの 潤滑について

ISO方式


ホイールボルト、ナットのねじ部と、ナットとワッシャーとのすき間にエンジンオイルなど指定の潤滑剤を薄く塗布し、回転させて油をなじませます。ワッシャーがスムーズに回転するか点検し、スムーズに回転しない場合はナットを交換してください。ナットの座面(ディスクホイールとの当たり面)には塗布しないでください。



ナットとワッシャーとの隙間への注油も忘れず!

ディスクホイール、ハブ、ホイールボルト、ナットの清掃について

ディスクホイール取付面、ホイールナット当たり面、ハブ取付面(ISO方式では、ハブのはめ合い部も)、ホイールボルト、ナットの錆やゴミ、泥、追加塗装などを取り除きます。



ホイールナット締め付け時の
注意点だよ!



ホイール締め付け方式

ホイールの締め付け方式には、球面座で締め付けるJIS方式と、平面座で締め付けるISO方式があります。また「排出ガス規制・ポスト新長期規制適合」大型車から、左右輪・右ねじとする「新・ISO方式」を採用しました。

ISO方式(8穴、10穴)

ホイールサイズとボルト本数(PCD)	19.5インチ: 8本(PCD275mm) 22.5インチ: 10本(PCD335mm)	ホイールのセンタリング	ハブインロー
ボルトサイズ ねじの方向	M22 左右輪: 右ねじ(新・ISO方式) 右輪: 右ねじ 左輪: 左ねじ(従来ISO方式)	アルミホイールの 磨き替え	ボルト交換
ホイールナット 使用ソケット	平面座(ワッシャー付き)・1種類 33mm(従来ISO方式の一部は32mm)	後輪ダブルタイヤの 締め付け構造	ホイールボルト 平面座 ホイールナット
ダブルタイヤ	一つのナットで共締め		潤滑剤

詳しい情報は、日本自動車工業会HPをご覧ください。

http://www.jama.or.jp/truck-bus/wheel_fall_off/

